



ASUNTO: Reporte de fallas en equipo de cómputo

Cd. Ayala a 17 de marzo del 2017

SOPORTE TÉCNICO

PRESENTE

El que suscribe Profra. VERÓNICA BRAVO FLORES Jefe de Laboratorio de Cómputo turno vespertino y el Profr. NICOLÁS ALEJANDRO CONTRERAS BENÍTEZ Jefe de Laboratorio de Cómputo turno matutino del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios N°194, clave 17DCT0004D, Cd. Ayala Morelos, por medio del presente comunico a usted, las fallas encontradas.

LC-1

EQUIPO	OBSERVACIONES
MAQ. 6	FUENTE DE PODER NO GIRA
MAQ. 7,8,16,17,22, 37,38, 40	JACK
MAQ. 40,41,44	TAPAS SIN TORNILLOS, CERRADAS CON CINTA CANELA TEMPORAL
MAQ. 45	FALTA CPU
DOCENTE	FALTA INSTALAR LA LUPA

LC-2

EQUIPO	OBSERVACIONES
MAQ. 5	CHECAR PILA
MAQ. 8,23,38	JACK
MAQ. 48	NO INICIA SESION
MAQ. DOCENTE	FALTA INSTALAR LUPA

LC-3

EQUIPO	OBSERVACIONES
MAQ. 12	LE FALTAN CONTROLADORES DE TARJETA DE RED
MAQ. 42	BOTONES SUMIDOS EN EL CPU
MAQ. 43	NO RECONOCE ALGUNOS PUERTOS USB
MAQ. DOCENTE	FALTA INSTALAR LA LUPA

** Poner conexiones "Y" para cada PC del profesor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
VERÓNICA BRAVO FLORES
Jefe de Laboratorio de Cómputo TV